

西数硬盘手工清除密码

作者: **niotis**

详解:

WD 的硬盘参数及密码信息放在 02 模块里, 我们要清除 WD 硬盘的密码, 就需要对 02 模块进行修改。

使用软件备份 02 模块后, 用 winhex 打开,

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
000003C0	20	20	00	00	00	01	53	7C	42	7C	4C	7C	50	4E	4D	54	S B L PNMT
000003D0	48	47	43	52	52	52	56	4E	4B	37	55	4A	00	20	20	20	HGCRRRVKNK7UJ
000003E0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	34	2D	30	32	2D	04-02-
000003F0	32	30	31	31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	2011
00000400	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	03	00	00	00	
00000410	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000420	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	57	44	WD
00000430	43	57	44	43	57	44	43	57	44	43	57	44	43	57	44	43	C'WDC'WDC'WDC'WDC'WDC
00000440	57	44	43	57	44	43	57	44	43	57	44	43	57	00	08	40	WDC'WDC'WDC'WDC'WDC @
00000450	FE	FF	00	01	34	18	00	05	00	64	00	14	20	32	00	00	pÿ 4 d 2
00000460	00	0F	00	01	03	00	00	01	78	00	32	00	20	00	55	FF	x 2 Uÿ

找到日期这排, 从日期后开始到出现 WDC 之前这一段为密码信息区。

这一段一般就两个字节, 如图为 01 03 前面这个 01 表示密码标记, 后面的 03 表示密码地址。

密码标记所有的盘都为 01, 而密码地址为任意值, 其中只有 07 代表加密, 除 07 以外的都代表没有加密, 我们要手工解密, 只需要修改密码标记之后的字节, 比如修改为 01, 加写 02 模块后密码即解开了。